

Vesihuollon verkko-osaston johtaja

Korvauspäätös

§ 15/2024

364/00.04.041.0410/2023

10.07.2024

Hakijayhtiön 7029,56 euron suuruisen korvaushakemuksen hylkääminen

Päätös	Verkko-osaston johtaja päättää, että hakijayhtiölle ei makseta korvausta kiinteistön talousveden poikkeavasta mausta ja hajusta aiheutuneista kustannuksista.
Päätöksen perustelut	HSY ei ole vastuussa kiinteistön tonttijohdon olosuhteista aiheutuneista kustannuksista.

Hakijayhtiö on eritellyt vaatimuksessaan laboratorion suorittamia vesianalyyskejä 6104,15 euroa, putkiliikkeen tutkimuksia 152,52 euroa, huoltomiehen ylitoita 183,60 euroa ja tilapäisen talousvesisäiliön vuokrasta ja kuljetuksesta 772,89 euroa aiheutuneita kuluja, yhteensä 7029,56 euroa. Hakijayhtiö on vaatinut sille aiheutuneiden kustannusten korvaamista HSY:n toimesta.

HSY:n vesihuollon kunnossapidon lausunnon mukaan kohteessa käytiin huuhtelemassa HSY:n verkostosta sekä kiinteistön vesimittarilta 1.12.2022. Kummankaan huuhtelun yhteydessä ei havaittu aistinvaraisia poikkeamia.

Kohteen huoltomies oli HSY:hyn yhteydessä bensan tai öljyn hajuisesta vedestä uudestaan 5.12.2022. Tuolloin HSY ilmoitti asiasta myös terveysuojeluviranomaiselle. Muita yhteydenottoja alueelta ei ollut tullut ja tällöin todettiin yhdessä terveystarkastajan kanssa, että laatuvirhe on todennäköisesti kiinteistöstä johtuva.

Terveysuojeluviranomainen asetti kiinteistön veden käyttökieltoon ja ohjeisti huoltomiestä tilaamaan näytteenoton juomakelpoisuuden selvittämiseksi. Otettavien näytteiden määrä jäi kiinteistön oman harkinnan varaiseksi.

Selvittääkseen asiaa tarkemmin HSY haki 7.12.2022 näytteet jakelujohdosta sekä kiinteistön vesimittarilta. Jakelujohto on rakennettu vuonna 2006 ja näytteet on otettu palopostista saman jakelujohdon varrelta. Näytteistä tutkittiin laajasti VOC- ja PAH-yhdisteitä, sekä öljyhiilivetyjä. Näytteistä tutkittiin myös haju ja maku. Lisäksi analysoitiin veden mikrobiologista laatua ja veden sameus, sekä pH. Analyysivalikoima valikoitui tällaiseksi, koska reklamaatio koski bensan tai öljyn hajuisesta vedestä. Analysoitavat parametrit sovittiin yhdessä terveystarkastajan kanssa. Otetut näytteet täyttivät talousvesiasetuksen laatuvaatimukset ja tavoitteet. Vesimittarilta otetun näytteen VOC-tuloksista löytyi pieni määrä TBA:ta (t-butanoli) 0.011 mg/l. Jakelujohdon näytteestä kyseistä yhdistettä ei havaittu. TBA on

polttoaineen lisäaine, jolle ei ole talousvesiasetuksessa määritetty raja-arvoa. Näytetulokset osoittavat, että yhdiste on peräisin kiinteistön omasta tonttijohdosta.

Hakijayhtiö on lisäksi toimittanut huoltomiehen 17.4.2024 päivätyn lausunnon, jossa kerrotun mukaisesti HSY:n toimesta on kiinteistön lämmönjakohuoneessa irrotettu HSY:n vesimittari vesijohdosta, ja tätä on huuhdeltu. Huuhtelun yhteydessä putkesta on irronnut mustaa ainetta. Lausunnossa on lisäksi todettu, että kyseessä olisi ollut HSY:n putki, jota on huuhdeltu ja josta mustaa sakkaa on irronnut. Vesimittarille tuleva vesiputki ei kuitenkaan ole voinut olla HSY:n putki, koska kyse on ollut kiinteistön omasta tonttivesijohdosta, joka on ollut liitettyä vesimittariin. Vesimittariin yhdistettävä vesijohto on aina kiinteistön omalle kunnossapitovastuulle kuuluvaa tonttijohtoa, ja vastuuraja sijaitsee tonttijohdon ja runkovesijohdon liitoskohdassa. Näin ollen vastuurajapinta ei ole vesimittarilla.

Talousvesiasetuksen (2/2023) mukaisesti vesihuoltolaitos vastaa veden laadusta jakelujohdossa (runkojohdossa). Niin ikään vesihuoltolain (119/2001) 14 §:n mukaisesti vesihuoltolaitoksen tulee huolehtia siitä, että laitoksen toimittama talousvesi täyttää terveydensuojelulaissa säädetyt laatuvaatimukset. Kiinteistön tonttijohto ja kiinteistön sisäiset putkistot ja niiden kunto ja kunnossapito kuuluvat kiinteistön omistajalle tai haltijalle, tässä tapauksessa taloyhtiölle. Vesihuoltolain 13 §:n mukaisesti ”vesihuoltolaitoksen verkostoon liitettävän kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistön vesihuoltolaitteistosta liittämiskohtaan saakka. Laitteisto tulee suunnitella, sijoittaa ja rakentaa niin, että se on yhteensopiva vesihuoltolaitoksen laitteiston kanssa. Kiinteistön vesihuoltolaitteisto tulee pitää sellaisessa kunnossa ja sitä tulee käyttää siten, että siitä ei aiheudu vaaraa tai haittaa vesihuoltolaitoksen laitteiston käytölle eikä terveydelle tai ympäristölle.”

Myös HSY:n ja asiakkaan välillä solmitun liittymis- ja käyttösopimuksen perusteella noudatettavien HSY:n vesihuollon yleisten toimitusehtojen ehtokohdassa 8.6, sekä liittymis- ja käyttösopimuksen § 10:ssä on määritelty, että tonttijohto venttiileineen kuuluu liittyjän kunnossapitovastuulle liittyjän omalla kustannuksella. Yleisissä toimitusehdoissa on ehtokohdassa 1.11 kvv-laitteiston (kiinteistön vesi- ja viemärlaitteisto) osalta määritelty, että kiinteistön tonttijohtoja ovat tonttivesijohto ja tonttviemärit niihin kuuluvine venttiileineen. Yleisten toimitusehtojen kohdassa 1.10 on määritelty liittämiskohta, sekä sen perusteella määräytyvä vastuuraja; *”Liittämiskohdalla tarkoitetaan tonttijohtojen ja yleisten johtojen liittämiskohtaa. Liittämiskohdassa katsotaan laitoksen vesijohto- ja viemäriverkoston kunnossapitovelvollisuus päättyväksi ja kiinteistön vesi- ja viemärlaitteiston (kvv-laitteisto) kunnossapitovelvollisuus alkavaksi.”*

Edellä esitetyin perustein HSY ei ole vastuussa kiinteistön tonttijohdosta aiheutuneista kustannuksista, koska kyseessä ei ole HSY:n kunnossapitovastuulle kuuluva omaisuus. Asiakkaan on huolehdittava oman tonttijohtonsa osalta, että vesi säilyy jatkuvasti talousveden laatua valvovien viranomaisten asettamien laatuvaatimusten ja tavoitteiden mukaisena. HSY:n veloitteena vesihuoltolaitoksen ominaisuudessa on vastata sen runkoverkossa olevan veden laatuvaatimusten mukaisuudesta. Näin ollen asiakkaan tonttijohdossa esiintyvä ominaisuus, joka ei ole vesihuoltolaitoksen runkoverkosta tai siihen johdetusta vedestä johtuva, ei kuulu vesihuoltolaitoksen vastuulle, vaan kiinteistön itsensä vastattavaksi.

Tässä tapauksessa kustannuksia on aiheutunut nimenomaisesti siitä, että kiinteistön verkostossa on havaittu poikkeavaa hajua ja makua, ja kyse ei ole asiassa saadun selvityksen mukaisesti ollut vesihuoltolaitoksen verkostosta tai siihen johdetusta vedestä aiheutunut olosuhde, jolloin kustannukset kuuluvat kiinteistön itsensä vastattaviksi, eikä HSY ole asiassa korvausvelvollinen.

Päätöksen tekijä Tommi Rantala
Vesihuollon verkko-osaston johtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Lisätietoja antaa Saara Noponen, p. 050 3121668

Liite Muutoksenhakuohjeet

Jakelu Asianosaiset

Tiedoksi Päätös on julkaistu HSY:n internetsivuilla www.hsy.fi

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

PL 100, 00066 HSY, Puh. 09 1561 2110, Y-2274241-9, www.hsy.fi

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

PB 100, 00066 HSY, Tfn 09 1561 2110, FO-2274241-9, www.hsy.fi