

Jätehuollon toimialajohtaja

Korvauspäätös

236/00.04.041.0410/2024

§ 2/2024

28.02.2024

Hakijan korvausvaatimuksen hylkääminen

Päätös	Jätehuollon toimialajohtaja päättää, että hakijan 16.1.2024 tekemä vahingonkorvausvaatimus hylätään.
Päätöksen perustelut	Hakija on 16.1.2024 saapuneessa vahingonkorvausvaatimuksessaan vaatinut, että HSY korvaa kiinteistön jätepuristimen korjauskulut. Hakija on perustellut vaatimustaan sillä, että jätteenkuljettaja on aiheuttanut puristimen oven ja oven kiinnitystapin rikkoutumisen 7.12.2023 suoritettuna puristimen tyhjennyksen yhteydessä. Hakijan mukaan kuljettaja on jätteenpolttolaitoksella toiminut huolimattomasti kippausvaiheessa, ja puristimen ovet ovat huolimattoman toiminnan seurauksena paiskautuneet jätekuilun seinään ja vahingoittuneet. HSY on selvittänyt hakijan vaatimuksen perusteet ja kuullut puristimen tyhjentänyttä urakoitsijaa. HSY:n urakoitsija on kiistänyt aiheuttaneensa tahallisesti tai huolimattomuuttaan vahinkoa hakijan jätepuristimelle sen tyhjennyksen yhteydessä. Urakoitsijan mukaan vahinko on aiheutunut jätepuristimen liian suuresta jätetäytöstä, puristimen kunnossapidon laiminlyönnistä ja eräiden puristimen osien heikosta kunnosta. Hakijan sekajätepuristimen tyhjennykset on muutettu soitosta tehtäviksi 19.5.2023 suoritettuna tyhjennystyön jälkeen, koska tilausrytmin mukaisissa tyhjennyksissä jätemäärä on jäänyt tyhjennyskerroilla vähäiseksi. Jätehuoltoasiamies on tässä yhteydessä ehdottanut hakijalle säännöllistä, joka 8. viikko tapahtuvaa tyhjennysrytmiä, johon hakija ei ole suostunut. Hakijan puristin on sen sijaan liitetty puristinvalmistajan toimesta ns. soitosta tyhjennys -palveluun, missä puristimen täyttöasteen tunnistin lähettää automaattisesti HSY:lle osoitteeseen tyhjennys@hsy.fi puristimen tyhjennystilauspyynnön, kun puristimeen on kertynyt jätettä täyttöasteen hälytysrajaan (80 %:n täyttö) saakka. HSY:stä riippumattomista syistä automaattista tilausta ei ole saapunut ennen 6.2.2024, jolloin hälytys on tullut 5,6 tuhannen kilon kuormasta (puristimen täyttöaste on ollut tuolloin 80 %). 19.5.2023-7.2.2024 välisenä aikana hakija on itse puhelimitse tilannut kaksi kertaa puristimelle tyhjennyksen siinä vaiheessa, kun on havaittu, että puristin on täyttynyt. Ensimmäisen kerran 10.8.2023 painoa puristimella on ollut 6,08 tuhatta kiloa. Toisella kerralla 7.12.2023 puristin on painanut 7,25 tuhatta kiloa ja jäte on ollut umpijäädä pakkasen takia. Kummallakin tyhjennyskerralla jätepuristimessa olleen jätteen määrä on merkittävästi ylittänyt sen, mitä puristimessa enimmillään voisi hälytysrajan mukaisesti jätettä olla. HSY:n tekemän selvityksen perusteella puristimessa on siten ollut kummallakin tyhjennyskerralla liian paljon jätettä, ja joulukuussa jäte on

lisäksi ollut jäässä, minkä seurauksena jäte on syöksynyt ulos puristimesta tyhjennystyön yhteydessä sellaisella voimalla, että puristimen ovet ovat paiskautuneet polttolaitoksen seiniin. Liian suuren jätemäärän ja jätteen jäätymisen vuoksi puristimen takaovi ja entuudestaan heikko kiinnitystappi ovat vaurioituneet.

Pääkaupunkiseudun ja Kirkkonummen jätehuoltomääräysten 24 §:n mukaan kiinteistön haltijan käyttäessä omia keräysvälineitään on kiinteistön haltijan huolehdittava omistamiensa keräysvälineiden kunnossapidosta ja tarvittaessa uusimisesta omalla kustannuksellaan siten, etteivät keräysvälineet aiheuta terveyshaittaa, ympäristön likaantumista tai roskaantumista eikä turvallisuusriskiä tyhjentäjille tai käyttäjille. Kiinteistön haltija voi käyttää ainoastaan jätehuoltomääräysten mukaisia keräysvälineitä, joiden tulee soveltua koneelliseen tyhjennykseen. Keräysvälineiden tulee täyttää työturvallisuusvaatimukset, kestää normaali kuormauskäsittely sekä kuumapesu. HSY ei jätehuoltomääräysten 24 §:n mukaan korvaa normaalin kuormauskäsittelyn yhteydessä rikkoutunutta tai kuormaan pudonnutta keräysvälinettä lukuun ottamatta vahinkoja, jotka on aiheuttanut HSY:n urakoitsija tahallisesti tai tuottamuksesta.

Edellä esitetyin perustein ja koska tyhjennykset on jouduttu tekemään ylitäysiin puristimiin, HSY ei korvaa puristimen korjauskuluja. Siten hakijan vahingonkorvausvaatimus hylätään.

Päätöksen tekijä Petri Kouvo
Jätehuollon toimialajohtaja

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

Lisätietoja antaa Palvelupäällikkö Kati Siekkinen, kati.siekkinen@hsy.fi

Liitteet Muutoksenhakuohjeet

Jakelu Asianosaiset [lähetetty sähköisesti]

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

PL 100, 00066 HSY, Puh. 09 1561 2110, Y-2274241-9, www.hsy.fi

Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster

PB 100, 00066 HSY, Tfn 09 1561 2110, FO-2274241-9, www.hsy.fi